

ПЛАВНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

ПРЕЦИЗЕР В.Ч.

- 1) Модулятор
- 2) Генератор в.ч.
- 3) при 30 МГц установить - 2,7 В (25 R47)
при 60 МГц проверить, имеется ли ок. - I, I В
- 4) при 30 МГц - 940 мВ
(растр 25 кГц)
- 5) Частотомер
- 6) Лицевая панель