






⑦ - Бутон 220v



Бутоните са в ненатиснато положение


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







Бутоните са в ненатиснато положение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




к-ф вакуум излъчва Ед 50% индик.





⑦ - Бутон 220V



Бутоните са в ненатисната

